


## Контакторы СТХ-С

Трехполюсные контакторы для коммутации конденсаторных батарей мощностью от 12,5 до 70 квар и Запасные катушки



Технические характеристики стр. 34  
Размеры стр. 33

Трехполюсные контакторы с установленными на заводе вспомогательными контактами и ограничительными резисторами для трехфазных конденсаторных батарей. Соответствуют стандартам: МЭК/EN 60947-1, МЭК/EN 60947-4-1, МЭК/EN 60947-5-1

Упак.	Кат. №	Контакторы СТХ-С			
		Трехполюсные контакторы Максимальная расчетная нагрузка при температуре не более 55 °С			
		<b>12,5 квар/25 А</b>			
		Макс. реактивная мощность, квар	Напряжение цепи управления	Встроенные вспом. Контакты	Размеры
1	0 296 02	12.5	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 1
1	0 296 04	12.5	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 1
1	0 296 05	12.5	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 1
		<b>16,7 квар/32 А</b>			
1	0 296 12	16.7	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 1
1	0 296 14	16.7	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 1
1	0 296 15	16.7	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 1
		<b>20 квар/45 А</b>			
1	0 296 22	20	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 2
1	0 296 24	20	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 2
1	0 296 25	20	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 2
		<b>30 квар/60 А</b>			
1	0 296 32	30	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 3
1	0 296 34	30	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 3
1	0 296 35	30	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 3
		<b>45 квар/90 А</b>			
1	0 296 42	45	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 4
1	0 296 44	45	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 4
1	0 296 45	45	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 4
		<b>55 квар/110 А</b>			
1	0 296 52	55	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 4
1	0 296 54	55	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 4
1	0 296 55	55	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 4
		<b>70 квар/140 А</b>			
1	0 296 62	70	110 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 5
1	0 296 64	70	230 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 5
1	0 296 65	70	440 В	1 замык. +1 размык.	Типоразмер 5


Упак.	Кат. №	Запасные катушки для контакторов СТХ-С	
		<b>Для контакторов 12,5 - 20 квар</b>	
		Напряжение цепи управления (50/60 Гц)	
5	0 297 01	110 В пер. тока	
5	0 297 02	230 В пер. тока	
5	0 297 80	440 В пер. тока	
		<b>Для контакторов 30 квар</b>	
5	0 297 05	110 В пер. тока	
5	0 297 06	230 В пер. тока	
5	0 297 81	440 В пер. тока	
		<b>Для контакторов 45 - 70 квар</b>	
5	0 297 09	110 В пер. тока	
5	0 297 10	230 В пер. тока	
5	0 297 82	440 В пер. тока	

## Контакторы СТХ-С


размеры

### Размеры


#### Контакторы типоразмера 1




#### Контакторы типоразмера 2



#### Контакторы типоразмера 3



#### Контакторы типоразмера 4



#### Контакторы типоразмера 5

